

Protokol o kontrolní prohlídce stavby

dle § 133 stavebního zákona

konané dne : 6. 10. 2020 v Kostelní Myslové čp. 8

věc řízení : kontrolní prohlídka ve věci provádění stavby rekonstrukce a dostavba domu čp. 8 v Kostelní Myslové na pozemku parcela č. st. 10, týkající se jejího umístění

oznámení : Obec Kostelní Myslová, Kostelní Myslová čp. 24

vlastník staveb : MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA, nar. 26.9.1959, Volutová 2523/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

přítomní kontrolní prohlídky :

MěÚ Telč, stavební úřad – Jiří Baštář, Kateřina Pavlů Mgr.

Obec Kostelní Myslová, Kostelní Myslová čp. 24 - v zastoupení

MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA, nar. 26.9.1959, Volutová 2523/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58 - v zastoupení

Bližší popis prováděné stavby – na místě bylo zjištěno, že

Stavba čp. 8 a základy desky je postavena v rozporu s vyobrazím SP - posuta cca 2m k par. 876 a částečně na tuto parcelu zasahuje. Zaměřeni čp. 8 a 876 bylo provedeno skutečně, stani, že dle záznamu PROJEKTOVÁ JIHlava. Dale bylo zasaženo vykopávkami pracemi do par. č. 876.

Vyjádření MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA, nar. 26.9.1959, Volutová 2523/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58 -

Stavebník provedl čp. 8 a 876 a důvody stabilizace hráze vedníhu díla, tak aby případný provoz na místní komunikaci neohrožoval stabilitu hráze.

Vyjádření : Obec Kostelní Myslová, Kostelní Myslová čp. 24 -

Obec konstatuje, že stavebník zasáhl do pozemku par. č. 876 bez vědomí obce, tím poruší - obecní cestu koela v příslušné oblasti nepřijetní a obci tak vzniká škoda. Na dotaz, kdo dodavatelky stavby prováděl a jak, došlo k tomuto závadnému

stavby, stavebník - stavitel, se a dodavatele stavby si
nepamätuje. Stavebník souhlasí na místě bránit
přijezdu p. Petru Láskan.

MěÚ Telč, odbor stavební úřad - na základě dnešní prohlídky

Přijezd není v kompetenci ÚO, co se týče stavby posta-
vené v rozporu se ST, zahájí ÚO řízení o odstranění
části stavby postavené v rozporu se ST.

Podpisy přítomných :

